



# ALFA 70 peřináč




V4x16

8x







<p>Přiložný pant</p> <p>2x</p>	<p>Držák sklopných dvířek</p> <p>2x</p>	<p>H lišta 882mm</p> <p>1x</p>	<p>Podpěrka</p> <p>10x</p>	<p>Spojovací excentr malý + šroubky</p> <p>16x 16x</p>	<p>Hřebík</p> <p>32x</p>	<p>Kolík 35mm</p> <p>37x</p>	<p>Lepidlo</p> <p>1x</p>	<p>V 3,5x16</p> <p>8x</p>
--------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------	--	--------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

1.




2.


Nešetřit lepidlem




3.




4.




5.




6.



7.




8.



9.



V 3,5x16

4x



Držák sklopných dvířek


2x



10.

V 3,5x16

4x



V4x16

4x

